


### Raifeisenbank Eichstätt



Gebäude in  
Stahlskelettkonstruktion  
mit Geschoßdecken mit  
Stahlblechuntersichten  
also verlorene Schalung.

Stahl- Glasdächer mit  
RWA - Anlagen über  
dem Schalterraum.





### Raifeisenbank Eichstätt



Innentreppe und Geländer

- Nebeneingang mit Stahl- Glastüre
- Gebäudeinnewände in Stahl- Sandwichbauweise im Radius des Gebäudes
- Gebäudeaußenwände in Stahl- Glas Konstruktion als tragende Einheit in T50

